

DRYGOLIN Fönster och dörr

Produktbeskrivning

Typ

Mycket väderbeständigt, täckande träskydd för utomhusbruk.

Egenskaper och fördelar

Flyter ut mycket fint och lämnar inga penselränder. Produkten innehåller filmkonserverande medel som minskar risken för beväxtning av svartmögel på träytan.

Användningsområde

För trä och impregnerat trä. Kan användas på obehandlat och tidigare behandlat trä utomhus. Speciellt lämplig för hyvlat trä t ex. fönster, dörrar, garageportar, staket, trädgårdsmöbler osv.

Kan också användas som slutstrykning på rostskyddat stål och andra metaller.

Produktdata

Emballagestorlek	Vit: 1 L och 3 L. A, B, C och oxidröd. bas: 0,9 L och 2,7 L. Ocker och gul-bas bas: 0,9 L.
Tillgängliga baser	A, B, C, ocker, oxidröd och gul.
Brytning	Baser skall brytas över Jotun Multicolor .
Kulör	Tillgängliga standardkulörer: Vit
Glans	50-80
Generisk typ	Tixotrop, alkydoljebaserad, täckande träskydd för fönster och dörrar.
Volymtorrhalt	54 ± 2 volym% Vit
Litervikt	1,2 Vit
Flampunkt	62 °C
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/e): 400 g/l. Produkten innehåller max 400 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Blanda innehållet i emballage med olika produktionsnummer för att undvika kulörskillnader. Rör om noga. Vid ytbehandling på brandskyddsbehandlad panel kan man få problem med avflagnings/saltutfällning. Gammal tjära-, mineralolja- eller linolja-behandling o.dyl. kan ge missfärgning vid ny behandling. Gör en provstrykning. Sol på halvtorr behandling kan orsaka skinnbildning och solblåsor. Gammal linolja/linoljafärg kan orsaka linolja-blåsor. Var uppmärksam på fuktproblem. Dagg kan leda till daggmattning.

Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel eller roller.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter	0.46 mm (0.018")
Sprutvinkel	65–80°
Färgtryck	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Sprutmålning av produkten skall enbart utföras av yrkesmässig användare.

Rengöring av verktyg

JOTUN Penseltvätt och vatten.

Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Rekommenderad skiktjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad, ohyvlat trä:	5 - 8	125 - 200	68 - 108
Rekommenderad, hyvlat trä:	10 - 16	62 - 100	34 - 54
Kommenterar:		För att säkra långa underhållsintervall är det viktigt att påföra tillräckligt med färg på kanter och hyvlade ytor, minst 3 strykningar (100 µm torr färgfilm).	

Förtunning

Skall inte spädas.

Spädning

Kan inte blandas med andra färger. Tillsätt inga främmande oljor.

Förhållanden under applicering

Luftens och underlagets temperatur skall vara över -5 °C vid applicering.

Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, vindförhållanden, inträngning i underlaget och filmtjocklek. Lägre tempertur leder till att torktiden förlängs. Nästa strykning bör appliceras med högst 14 dagars mellanrum för att uppnå bästa möjliga vidhäftning.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH) 50 %

Luftens temperatur	5 °C	15 °C	23 °C
Underlagets temperatur	5 °C	15 °C	23 °C

Dammtorr	24 t - 48 t	18 t	12 t
Övermålningsbar efter	4 dagar	48 t	24 t

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt. Smutsiga/mögelangripna ytor tvättas med **JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion**. Tidigare behandlat trä rengörs med **JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion**. Skölj noga med rent vatten. Lös lasyr, täckfärg och lösa träfibrer slipas ned till fast trä. Blanka ytor mattas ned. Avrunda skarpa kanter med slippapper. Vacuum- och doppimpregnerat trä (innehåller vax eller silikon) skall avfettas med thinner.

Förbehandling

Bart trä påföres 1 x **JOTUN Impregnering tre**.

Grundning

Bart trä och kittfals grundas med 1 x **VISIR Oljegrundning**. Stryk ut grundningen noga. Bart ändträ påföres 3-4 strykningar vått-i-vått.

Slutstrykning

DRYGOLIN Fönster och dörr. Nytt hyvlat trä: 3 strykningar. Tidigare behandlat eller ohyvlat trä 2 strykningar. Grundande fläckar: 1 strykning följt av 2 strykningar över hela ytan.

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras ståendes.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga rester från verktygen exempelvis med penseltvätt. Flytande rester och tvättvätska skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.